


Drehmomente/Drehzahl-Kennlinien



	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
MIS342 @80V (Nm)	9	8,60	8,19	7,55	6,79	6,10	5,30	4,63	4,00	3,56	3,27	3,01	2,71	2,43	2,15	1,98	1,8	1,705	1,61	1,56	1,485	1,41	1,34	1,27	1,22	1,17	1,12	
MIS342 @48V (Nm)	9	8,38	7,76	7,01	5,71	4,41	3,77	3,12	2,72	2,31	2,08	1,85	1,69	1,52	1,42	1,31	1,215	1,12	1,05	0,98	0,9155	0,851	0,8055	0,76	0,715	0,67	0,64	
MIS342 @24V (Nm)	9,00	7,79	6,58	4,21	2,88	2,21	1,76	1,46	1,24	1,07	0,94	0,84																

Speed [RPM]